

# INE-F904DC / X903DC / X803DC / INE-W720DC Serie

## Anleitung zum 2020/06 Karten- und Software-Update



### Anleitung Audio-/Navigation-Update für Firmware-Version 1.3021

Überprüfen der „Firmwareversion“ in den Einstellungen: Allgemein → Geräteinformationen

Wird NICHT die Firmwareversion 1.3021 angezeigt, nutzen Sie bitte die Version: “UG\_INE-F904x\_X903x\_X803x\_X703x\_INE-W720x\_camperMAP\_1000x\_Anleitung\_DE.pdf”.

Die Karte 2020-06 und die Firmware kann mit nur einem USB-Stick aktualisiert werden und benötigt zwei Aktualisierungsphasen. Als erstes laden Sie die Datei “2020-06\_camperMap\_Audio.zip” herunter und folgen der Anleitung. Das INE-F904DC / X903DC / X803DC / INE-W720DC kann über den USB-Anschluss (siehe Anschlussplan unten) aktualisiert werden. Bevor Sie das Update starten, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise. Die Download-Datei ist eine im ZIP-Format komprimierte Datei. Den Inhalt des Downloads müssen Sie auf einen frisch formatierten USB-Stick (FAT32) entpacken. Das Update dauert ca. 30 bis 40 Minuten.


### Inhalt der Update-Datei / Ordnerstruktur der Update-Datei (für alle Gerätetypen)

Name	Größe	Typ	Änderungsdatum
NE000000		Dateiordner	07.07.2020 07:13
NE00035A		Dateiordner	07.07.2020 07:14
NE00036A		Dateiordner	07.07.2020 07:14
NE00040A		Dateiordner	07.07.2020 07:14
NE00041A		Dateiordner	07.07.2020 07:14

### Hinweise



- Verwenden Sie KEINE komprimierten Daten für die Aktualisierung.
- Ändern Sie KEINE Ordnernamen und Dateinamen.
- Verändern/verschieben Sie NICHT den Ordner „xxx“ in einen anderen Ordner.
- Speichern Sie KEINE anderen Ordner oder Dateien auf dem USB-Stick.
- Entfernen Sie auf KEINEN Fall den USB-Stick beim Update-Vorgang.
- Aktualisieren Sie NICHT während der Fahrt.
- Drücken Sie KEINE Tasten während der Aktualisierung.
- Schalten Sie die Fahrzeugzündung oder das Gerät während der Aktualisierung NIEMALS aus. Moderne Fahrzeuge schalten die Zündung (ACC) nach einiger Zeit automatisch, im Stillstand ab. Lassen Sie im Zweifelsfall das Fahrzeug während des Update-Vorgangs im Leerlauf laufen.

### Anschlüsse



### Installation des Karten-Update (Phase 1)

- 1 Entpacken & kopieren Sie die heruntergeladene Datei “2020-06\_camperMap\_Audio.zip” auf einen frisch formatierten USB-Speicherstick im Root-Verzeichnis (siehe Bild linke Seite).
- 2 Schließen Sie den USB-Stick am USB-Anschluss der Alpine Head Unit an (siehe Abbildung unten links). Drücken Sie die “OK“-Taste, wenn die Update-Meldung auf dem Bildschirm erscheint. Dieser Prozess installiert nun die neuen Karten-Daten auf Ihrer Alpine Head Unit.



Dieses Update ist nach ca. 30 Minuten beendet.


- 3 Die Navigationsanwendung ist erfolgreich geladen, wenn Ihre Alpine Head Unit automatisch neu gestartet wurde. Der USB-Stick **verbleibt** in der Alpine Head Unit.



→ Weiter zu Punkt 4.


### Installation der Update-Software (Phase 2)

- 4 Nachdem Ihre Alpine Head Unit automatisch neu gestartet wurde, wird wiederholt eine Aktualisierungsmeldung auf dem Bildschirm angezeigt. Drücken Sie erneut die **“OK“**-Taste. Dieser Prozess installiert nun das BU-com Audio Update (letzte Phase).




**“Please wait.”** kann bis zu 20 Sek. lang angezeigt werden.

- 5 Drücken Sie erneut die **“OK“**-Taste sobald die Update-Meldung erscheint.



Dieses Update ist nach ca. 3 Minuten beendet.

- 6 Ist das BU-com Audio Update erfolgreich aufgespielt worden, wird Ihre Alpine Head Unit automatisch neu hochgefahren und verbleibt im **“Language“** Sprachauswahl-Bildschirm.



- 7 **Entfernen** Sie jetzt den USB-Stick von Ihrer Alpine Head Unit.

- 8 Wählen Sie Ihre Sprache aus und drücken Sie **“OK“**.

- 9 Überprüfen der Firmwareversion in den Einstellungen: Allgemein → Geräteinformationen:

Wird als **“Firmwareversion“** folgende Nummer in Ihrer Alpine Head Unit angezeigt, ist der Update-Vorgang erfolgreich abgeschlossen:

INE-F904DC, INE-F904DU, INE-F904S907 / -F904TRA,  
X903DC-F, X903D-DU/-DU2, X903D-ID, X903D-S906,  
X803DC-U, INE-W720DC:

**“1.3021.1.3021.1.3021“**



- 10 Überprüfen Sie die **„Karten“**-Version in Navigation → Informationen → Info (Über diese Software) → Inhalt → Karten. Wenn **„Karten“** in **„...2020.06“** geändert wurde, war dieses Kartenaktualisierung erfolgreich.